

Настройка Сканера Штрих Кода Ls2208 Драйвер

Это можно сделать, отсканировав штрих-код в мануале сканера LS2208.(Рис.1). Далее настраиваем сканер уже под свой интерфейс, в нашем случае -это RS-232, то есть подключение через COMport. Заходим в мануал и сканируем штрих-код.(Рис.2). После нам надо восстановить параметры Суффиксоф и Префиксоф Для этого нам надо отсканировать несколько штрих-кодов последовательно.. Теперь сканер настроен, переходим к настройке в 1С. Изначально мы устанавливаем драйвер, то есть внешний компонент ScanOPOS. Скачиваем его с сайта поддержки пользователей 1С (Здесь всё достаточно просто, нажимаем на ярлык(установочный файл).(Рис.6).

Это скорее мануал, чем обсуждение. 3 дня обкапывал буржонет в поисках ответа. В итоге таки получилось. Краткий экскурс в историю. LS2208 - сканер штрих-кодов, который, при наличии USB подключения способен эмулировать работу через COM-порт (что является одним из приемлемых режимов работы с 1С). Для настройки работы сканера в этом режиме под WINDOWS XP и ниже - достаточно скачать дрова с сайта производителя и нажать управляющий штрих-код перевода устройства в режим простой эмуляции COM-порта из большого мануала - раздел 7.5. [Adobe Pagemaker 6.5 Скачать Бесплатно На Русском.](#)

Инструкция по самостоятельной настройке сканера штрих кода.. Инструкция по подключению сканера штрих кода USB интерфейсом к программным продуктам «1С: Предприятие» через стандартный драйвер «1С». Для сканеров Metrologic: 1.1.1. Подключить сканер к USB. Откройте инструкцию на сканер «Configuration Guide». 2 отсканируйте штрих код: «Recall Defaults». В диспетчере устройств, группа «Устройства HID», должна появиться ветвь «USB-HID совместимое устройство»: 1.1.4. Отсканируйте на стр. 41 (раздел «Prefixes/Suffixes») штрихкод: «Disable LF Suffix». Проверим работу сканера. Имеем сканер штрихкодов LS2208 толи от 'Symbol technologies' толи 'Motorola' толи это одно и тоже. Партномер LS2208-SR20001R. Сканер не видится по УСБ вообще, на его подключение нету реакции компа.. На всякий случай, скормил сканеру сервискод перевода в режим УСБ. Код принял, поведение не поменялось. С кабеля, D+ D- USB идут на свич 74HC4066 в T-Sop14 и неизвестную восьмиплапку в T-Sop8 с надписями: C66 9BZ Сканер мультиинтерфейсный (разрыв клави, USB rs232 итд) Документации нет. Не понятно в каком режиме что куда комутруется. Если 74HC4066 еще есть шанс найти то с восьмиплапкой туго. Форумы общения пользователей продуктов АТОЛ > Торговое оборудование > Сканеры штрих-кода и Ридеры магнитных карт. Проблема с USB-сканером Symbol LS 2208. В документации к LS2208 в секции параметров USB ничего нет по поводу 'Simple COM.' Help от 123Scan'a отправляет для расшифровки параметров этой секции как раз к документации на сканер. Разработка конфигураций для MobileLogistics.

[Скачать Игру Тачки 3 Бесплатно На Компьютер](#), [Драйвера Для Подключения К Пк Amazon Kindle Fire](#), [Игры Для Андроид](#)
[Скачать Бесплатно На Русском Языке Полные Версии](#), [Скачать Террарию Полную Версию Бесплатно На Планшет](#)